



关键指标参数

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. 称重范围: 100~1200g | 7. 传输高度: 750±50 |
| 2. 显示分度: 0.1g | 8. 称量速度与精度: 120件/分钟/±0.1g |
| 3. 输入段 (W×L): 400×250 | 9. 剔除方式: 推杆剔除 |
| 4. 称重段 (W×L): 400×250 | 10. 电源: AC220V单相, 50/60Hz |
| 5. 可选剔除段 (W×L): 400×250 | 11. 压缩空气源: 6 bar |
| 6. 输送方向: 面向显示屏从左往右 | 12. 被测量物尺寸限制
(W×L×H): (50-30)×(20-220)×(10-220) |

插图
审核
旧版图号
新版图号
签字
日期

物料编码				C101A-1200G检重秤 配推杆剔除	版本号		重量比例	
标记处数 更改文件号 签字 日期					A0		1:10	
设计 标准化				外形示意图	共 1 页 第 1 页			
校对 审核								
工艺 日期 2022.10.24								
				株洲市杰曼科技有限公司				